

NOTAS SOBRE EL RECORRIDO EN SILLA DE RUEDAS
(5° y 6°)

Dificultades encontradas en el recorrido:

Estas son las dificultades encontradas y señaladas por nuestros alumnas y alumnos, están son algunas de las barreras arquitectónicas con las que cada día se enfrentan nuestros alumnos y alumnas con discapacidad física.

1-Escalón en la entrada al campo de fútbol.

2-Escalón en la entrada del edificio A.

3-Macetero en la conserjería del edificio B.

4-Dificultad para entrar por la puerta de la biblioteca del edificio B.

5-Mesas muy juntas en las clases (poco espacio para pasar).

6-Mucho escalón en la entrada a los baños del 2° y 3° piso.

7-Demasiado altos los lavabos de los baños.

8-Rampa muy empinada para entrar al edificio B.

9-Dificultad para entrar al ascensor.

10-Cuesta mucho abrir la puerta del edificio A.